Camco

Service Letter / Lettre technique

04-DR-01M
Juillet 2004
Modèles : Tous les modèles standard
Objet : Joint collé
Code de défectuosité : 142

Si vous recevez un appel de service pour une section décollée du nouveau joint collé, veuillez suivre les directives ci-dessous.

1. Inspectez le joint sur toute sa longueur en le poussant avec vos doigts afin de trouver la portion décollée si elle n'est pas facilement visible.



2. Dévissez la porte et déposez-la sur une surface plane. **Enfilez des gants de protection** (les gants de latex ne sont pas recommandés) **et portez des lunettes de sécurité**.

3. Nettoyez la surface sous la section décollée du joint avec un linge pour vous assurer qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté. S'il y a de la colle séchée, ne la grattez pas ou ne l'enlevez pas car vous risquez d'endommager la peinture. Vous pouvez appliquer de la colle neuve sur la colle séchée.

4. Ouvrez la bouteille de colle Loctite 401 (colle à base de cyanoacrylate) en dévissant le capuchon. Poussez le joint sur le côté et appliquez de la colle sur la surface de la contre-porte, le long de la portion décollée, sur une longueur d'environ 3,8 cm (1,5 po).

5. Appuyez doucement sur le joint avec vos doigts pendant au moins 15 secondes.

6. Sans toucher au joint, laissez-le sécher pendant une minute.

7. Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque section de 3,8 cm de joint à la fois, jusqu'à ce que toute la portion décollée du joint soit recollée. Remettez en place le capuchon sur la bouteille de colle.

8. Vérifiez avec vos doigts si le joint est bien collé.

9. Remettez en place la porte de la sécheuse.



…/2

Warranty: Parts and Labour covered if service performed within one year of the product's purchase date.
Garantie: Les pièces et la main-d'oeuvre seront couvertes si le service est effectué durant la première année suivant la date d'achat du produit.

Camco confidential and proprietary information – not for public disclosure.
Renseignements exclusifs et confidentiels de Camco - divulgation interdite.

Voici un tableau indiquant les n° de pièce :

N° de pièce	Description
WE9M13	Joint de porte (version fixée par pression)
WE10M109	Contre-porte blanche et joint collé
WE10M110	Contre-porte bisque et joint collé
WE1M540	Bouteille de 20 g de colle Loctite 401

Si vous devez remplacer un ancien joint (fixé par pression), vous pouvez encore vous procurer le joint n° WE9M13. En ce qui concerne l'ancienne contre-porte, pourvue de fentes pour le joint fixé par pression, elle a été remplacée par la nouvelle porte n° WE10M109 (blanc) ou WE10M110 (bisque) sur laquelle le joint est précollé.

<u>Voici un guide de dépannage pour les autres cas</u> :

Tableau de dépannage	
Description	**Correctif**
Le matériau du joint est déchiré ou endommagé (et non pas seulement le joint de colle)	Commandez un nouvel ensemble de contre-porte et joint
Le joint est décollé à plusieurs endroits	Effectuez la procédure de réparation expliquée dans la présente Lettre technique
Le joint est décollé sur 15 cm (6 po) ou plus	Commandez un nouvel ensemble de contre-porte et joint
La colle dans la bouteille fait des filaments	La colle est trop vieille ou a été contaminée par de l'humidité. Commandez une nouvelle bouteille de colle
La date d'expiration de la bouteille de colle est passée (p. ex. 01/06 signifie janvier 2006)	Commandez une nouvelle bouteille de colle

Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité

Robert Gauthier
Formation et soutien technique